

## Bulletin Nr. 01/2026

### DMSB-Minibuggy Technik 2026

**Ab sofort gelten folgende  
Änderungen / Ergänzungen**  
(Änderungen / Ergänzungen sind *kursiv* gedruckt)

#### **6.5 Vergaser**

Der Vergaser muss serienmäßig beibehalten bleiben.

Der Drehzahlbegrenzer kann entfernt werden und hierfür können stärkere Ventildfedern mit der Teilenummer 14751-ZE1-000 aus dem Motor Honda GX140 verwendet werden. Darüber hinaus muss der Motor serienmäßig bleiben. ~~Drehzahl max. 6.300 U/min, +100 U/min.~~  
~~Toleranz~~ Drehzahl max. 7.000 U/min, Toleranz +100U/min

DMSB genehmigt am 14.04.2026



Koordination Technik, Christoph Ihm